


揺れやすさマップ

北部地区

八田地区
白根地区
芦安地区
若草の一部
櫛形の一部



0 500m 1,000m

色	震度階級	計測震度
6強	6強	6.3~6.4
		6.2~6.3
		6.1~6.2
		6.0~6.1
6弱	6弱	5.9~6.0
		5.8~5.9
		5.7~5.8
		5.6~5.7
		5.5~5.6

震度と揺れ等の状況

6強



- はわないと動くことができない。飛ばされることもある。
- 固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。
- 耐震性の低い木造建物は、傾くものや、倒れるものが多くなる。
- 大きな地割れが生じたり、大規模な地すべりや山体の崩壊が発生することがある。

6弱



- 立っていることが困難になる。
- 固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。ドアが開かなくなることがある。
- 壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。
- 耐震性の低い木造建物は、瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもある。

白根支所
企業局

八田支所