

対策一覧表

【芦安小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	要素番号
1	甲斐芦安線	南アルプス市芦安芦倉562番地付近	歩道橋の踏板等が腐食していて、児童の転倒の危険がある。	経過観察と共に修繕	南アルプス市		

【対策検討メンバー】教育委員会、芦安小学校、PTA会長、区長、中北建設事務所道路課、南アルプス市道路整備課、南アルプス警察署

【八田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	要素番号
1	甲西道路	南アルプス市野牛島2440西	柵があり、道路を回らないと歩道橋に入れない。	柵を一部撤去し、通学路を設置	国土交通省	平成25年度	
2	市道八田48号線	南アルプス市野牛島2329-2～2334-21番地先	側溝のふたの間に隙間がある。	蓋を詰めて対応	南アルプス市	平成25年度	
3	市道八田2号線	南アルプス市野牛島2448-1東	側溝のふたが一部ない場所がある。	鉄板を設置	南アルプス市	平成25年度	
4	市道八田47号線	南アルプス市野牛島2212東	黄色の点滅信号で通学時交通量が多い為、赤点滅にしてほしい。	信号形態変更申請	南アルプス市		
5	市道八田13号線	南アルプス市野牛島1912-2～榎原372-4番地先	歩道が無く、県道へ抜ける道路のため通行量が多く危険である。	歩道の整備	南アルプス市	平成28年度	3-A07-21
6	市道八田161号線	南アルプス市榎原556番地～620番地先	幅員が狭くかつ歩道が無い。	歩道の整備	南アルプス市	平成28年度	3-A07-21

【対策検討メンバー】教育委員会、八田小学校、PTA会長、区長、中北建設事務所道路課、南アルプス市道路整備課、南アルプス警察署

【源小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	要素番号
1	市道源50号線	南アルプス市有野438 桃っ子サークルの家前	交差点の見通しが悪い。	カーブミラーを設置	南アルプス市	平成24年度	
2	甲斐芦安線	源交差点西側	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	山梨県	平成24年度	
3	市道源52号線	南アルプス市有野1270～1299-1番地先	水路に蓋がされていない。	デリネーターを設置	南アルプス市	平成25年度	
4	市道白根23号線	徳島堰沿いの市道	道幅が狭い為、車通行時危険である。	歩道の整備	南アルプス市		
5	市道飯丘23号線	南アルプス市築山238番地先	道幅が狭く、通行車輛がスピードを出して危険である。	通学路に路面表示	南アルプス市		
6	市道飯丘30号線	南アルプス市飯野新田302-1番地先	周囲が田畑で、人家がなく夕方暗く危険である。	街灯の設置	南アルプス市		

【対策検討メンバー】教育委員会、源小学校、PTA会長、区長、中北建設事務所道路課、南アルプス市道路整備課、南アルプス警察署

【飯野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	要素番号
1	韮崎南アルプス中央線	飯野新田ヤマザキYショップ付近	S字カーブで見通しが悪い。	歩道及び横断歩道の設置	山梨県	平成24年度	
2	飯野新田白根線	飯野交差点から飯野1区交差点	緩やかなカーブで、速度を出す車両が多い。	児童への指導及びボランティアへ依頼	南アルプス市	平成24年度	
3	市道白根9号線	企業局東側	直線道路との交差点で速度を出す車両が多い。	児童への指導及びボランティアへ依頼	南アルプス市	平成24年度	
4	市道白根4号線	妙善寺東側交差点	道路を横断する際に、通行量が多く見通しが悪い。	信号機の設置申請	南アルプス市		
5	市道飯野125号線	南アルプス市飯野3085番地～4104番地先	歩道がなく側溝があいており危険である。	路肩の拡幅	南アルプス市		3-A07-19

【対策検討メンバー】教育委員会、飯野小学校、PTA会長、区長、中北建設事務所道路課、南アルプス市道路整備課、南アルプス警察署

【白根東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	要素番号
1	市道西野71号線	桃の丘コミュニティセンター南交差点	交通量が多く、見通しの悪い交差点。	児童への指導及びボランティアへ依頼	南アルプス市	平成24年度	
2	市道西野38号線	南アルプス市西野2179番地～2156番地先	道路脇に鉄の棒があり、万が一倒れたら危険である。	撤去またはフェンスの改善	南アルプス市		
3	市道在家塚9号線	南アルプス市在家塚30-1番地～124-1番地先	歩道が無く、通行量が多く見通しが悪いので危険である。	歩道の設置	南アルプス市		
4	市道在家塚11号線	南アルプス市在家塚124-1番地～168番地先	歩道が無く、通行量が多く見通しが悪いので危険である。	歩道の設置	南アルプス市		
5	市道在家塚15号線	南アルプス市在家塚848番地～697-4番地先	歩道がなく側溝があいており危険である。	路肩の拡幅	南アルプス市	平成28年度	3-A07-22

【対策検討メンバー】教育委員会、白根東小学校、PTA会長、区長、中北建設事務所道路課、南アルプス市道路整備課、南アルプス警察署

【百田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	要素番号
1	市道白根3号線	百々交差点から百田保育所東交差点の間	交通量が多い交差点を横断しなければならない	児童への指導及びボランティアへ依頼	南アルプス市	平成24年度	
2	市道西野99号線	国道52号飯野新田交差点付近	歩道がなく、交差点形状が複雑な為、危険である。	交差点改良	南アルプス市	平成25年度	3-A07-7
3	国道52号	南アルプス市百々3039番地先	国道52号を横断する際、危険である。	横断歩道の設置	南アルプス市		
4	市道白根24号線	南アルプス市百々2292番地～2219番地先	道幅が狭く、歩道がない、また側溝が開いている。	蓋を設置して、路肩の確保	南アルプス市		
5	市道源85号線	南アルプス市百々1668-179番地先	交差点の見通しが悪い。	カーブミラーを設置	南アルプス市		
6	市道在家塚75号線	南アルプス市百々3477-28番地先	交差点の見通しが悪い。	カーブミラーを設置	南アルプス市		
7	市道白根25号線	南アルプス市上八田1024番地付近	交通事故多発交差点であり、横断するのが危険である。	横断歩道、看板、カラー舗装等に対応	南アルプス市		
8	市道白根5号線	南アルプス市上八田450番地～719番地先	歩道がなく、通行量が多く見通しが悪いので危険である。	歩道の設置	南アルプス市		
9	市道百田110号線	JA百田支所交差点～百々交差点	歩道がなく側溝があいており危険である。	路肩の拡幅	南アルプス市		

【対策検討メンバー】教育委員会、百田小学校、PTA会長、区長、中北建設事務所道路課、南アルプス市道路整備課、南アルプス警察署

【小笠原小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	要素番号
1	市道楡形16号線	南アルプス市小笠原779-5 小笠原駐在所前	交通量が多いため、歩道橋を設置してほしい。	横断歩道の塗り直し	南アルプス市	平成24年度	
2	市道橋南8号線	南アルプス市小笠原	個人宅の塀が倒壊の危険がある。	改修を依頼	南アルプス市	平成24年度	
3	韮崎南アルプス中央線	楡形生涯学習センター北交差点	交差点内の視距が悪い。	ラバーボールの設置	山梨県	平成24年度	
4	市道楡形17号線	南アルプス市小笠原429-1番地先	歩道に段差があり、側溝に足を取られてしまう危険がある。	歩道整備	南アルプス市		
5	市道楡形17号線	南アルプス市小笠原1226-1番地先	歩道に段差があり、側溝に足を取られてしまう危険がある。	歩道整備	南アルプス市		
6	市道橋北8号線	南アルプス市小笠原399番地先	道路と個人の敷地の間に窪地があり転落の危険がある。	転落防止用のフェンス設置	南アルプス市		
7	市道楡形17号線	南アルプス市小笠原516-1番地先	横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	南アルプス市		
8	市道楡形16号線	南アルプス市小笠原250番地先	側溝上に蓋がなく、転落の危険がある。	甲蓋の設置	南アルプス市		
9	市道山寺24号線	南アルプス市山寺156-4番地先	交差点の見通しが悪い。	カーブミラーを設置	南アルプス市		
10	市道楡形17号線	南アルプス市小笠原415-1番地先	交差点の見通しが悪く、路面表示も消えかかっている。	路面表示の塗り直し	南アルプス市		
11	市道山寺60号線	南アルプス市山寺260番地先	横断歩道を渡った先に歩道がない。	路肩にグリーンベルトの設置	南アルプス市		
12	市道楡形16号線	南アルプス市小笠原168-3番地先	交差点鉄が破損している。	交差点鉄の補修	南アルプス市		
13	市道山寺41号線	南アルプス市山寺347番地先～352-4番地先	幅員が狭くかつ歩道が無い。	路肩整備	南アルプス市	平成29年度	
14	市道山寺44号線	南アルプス市山寺363-1番地先～668-1番地先	幅員が狭くかつ歩道が無い。	路肩整備	南アルプス市	平成29年度	
15	市道橋北8号線	南アルプス市小笠原380-3番地先～426-4番地先	歩道に段差があり、側溝に足を取られてしまう危険がある。	歩道整備	南アルプス市		

【対策検討メンバー】教育委員会、小笠原小学校、PTA会長、区長、中北建設事務所道路課、南アルプス市道路整備課、南アルプス警察署

【楡形北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	要素番号
1	市道楡形7号線	桃園Avail東丁字路	交通量が多く、横断が困難である。	児童への指導及びボランティアへ依頼	南アルプス市	平成24年度	
2	韮崎南アルプス中央線	楡形北小通学路交差点	速度を出す車両が多い。	児童への指導及びボランティアへ依頼	南アルプス市	平成24年度	
3	市道曲輪田85号線	南アルプス市曲輪田	空き地に大量の碎石が放置され、不審者の出没の危険がある。	私有地のため、個人へ要請	南アルプス市		
4	市道楡形8号線	南アルプス市桃園968-1番地～桃園922番地	歩道がなく、交通量が多く危険である。	歩道の設置	南アルプス市		3-A07-1
5	市道楡形9号線	南アルプス市桃園347-3番地先	歩道がなく、交通量が多く危険である。	歩道の設置	南アルプス市	平成25年度	3-A07-2
6	市道楡形8号線	南アルプス市桃園922番地先	信号がなく、交通量が多いため危険である。	交差点改良	南アルプス市		
7	市道楡形9号線	南アルプス市桃園345番地先	歩道がなく、交通量が多く危険である。	歩道の設置	南アルプス市		
8	県道桃園一之瀬線	南アルプス市曲輪田1077番地先	横断歩道がなく、横断するさいに危険である。	横断歩道の設置	南アルプス市		
9	市道楡形7号線	南アルプス市上宮地587-13番地先	横断歩道がなく、横断するさいに危険である。	横断歩道の設置	南アルプス市		
10	市道楡形6号線	南アルプス市上宮地48番地先	一時停止の交差点で見通しが悪く、横断に危険である。	路面表示の塗り直しと通学路の表示	南アルプス市		
11	市道楡形8号線(西進)	南アルプス市桃園345番地～上宮地4-1番地先	歩道がなく、交通量が多いため危険である。	民家が密集しており、現道拡幅が困難なため新設道路	南アルプス市		

【対策検討メンバー】教育委員会、楡形北小学校、PTA会長、区長、中北建設事務所道路課、南アルプス市道路整備課、南アルプス警察署

【榊形西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	要素番号
1	市道榊形5号線	山寺交差点南	交通が多く、横断が困難である。	横断歩道の設置	南アルプス市		
2	市道榊形23号線	ほたるみ館東側交差点	交通が多く、横断が困難である。	路面標示を行う	南アルプス市	平成25年度	
3	県民の森公園線	妙了寺前	夜間は暗く、歩道の壊れがあり危険である。	歩道の段差解消	南アルプス市		
4	県民の森公園線	南アルプス市上市之瀬742番地先	歩道に穴があいている。	歩道の修繕	南アルプス市	平成25年度	
5	市道榊形3号線	南アルプス市平岡352-1番地先	側溝のふたの間に隙間がある。	ふたを詰めて対応	南アルプス市	平成25年度	

【対策検討メンバー】教育委員会、榊形西小学校、PTA会長、区長、中北建設事務所道路課、南アルプス市道路整備課、南アルプス警察署

【豊小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	要素番号
1	市道白根榊形号線	南アルプス市沢登99-1～123番地付近	歩道がなく、交通が多いため危険である。	民家が密集しており、現道幅が困難なため、新設道路	南アルプス市		3-A07-6
2	市道十五所62号線	県道甲府南アルプス線 久円寺交差点付近	歩道がなく、交通が多いため危険である。	交差点改良	南アルプス市		3-A07-10
3	市道十五所5号線	南アルプス市十五所835-1～759-14番地付近	側溝のふたが一部なく、危険である。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	南アルプス市		3-A07-14
4	市道榊形28号線	南アルプス市上今井921-1番地先	カーブで見通しが悪い。スピードを出す車が多い。	歩行者有りの注意看板設置	南アルプス市	平成26年度	
5	甲府南アルプス線	南アルプス市吉田1000番地先	スピードを出す車が多い。	歩行者有りの注意看板設置	南アルプス市		
6	甲府南アルプス線	南アルプス市吉田338-1番地先	スピードを出す車が多い。	歩行者有りの注意看板設置	南アルプス市		
7	市道吉田20号線	南アルプス市下今井294-2番地先	登校時に交通量が非常に多い。	歩行者有りの注意看板設置	南アルプス市		
8	市道吉田7号線	南アルプス市吉田338-2番地先	スピードを出す車が多い。	歩道が狭い為、グリーンベルトの設置	南アルプス市		
9	市道榊形28号線	南アルプス市吉田352番地先	登校時に交通量が非常に多い。	歩道がないところがあるので、グリーンベルトの設置	南アルプス市		
10	市道榊形28号線	南アルプス市吉田805-9番地先	スピードを出す車が多い。	歩行者有りの注意看板設置	南アルプス市		
11	市道吉田7号線	南アルプス市吉田933番地先	民家の生垣があり、見通しが悪い。	民家へ刈り込みの要請	南アルプス市		
12	市道吉田10号線	南アルプス市吉田18番地先	スピードを出す車が多い。	歩行者有りの注意看板設置	南アルプス市		
13	市道吉田36号線	南アルプス市吉田338-1番地先	信号待ちの時間が長い。	信号の時間調整申請	南アルプス市		
14	市道榊形11号線	南アルプス市沢登505-1番地先	交通が多く、危険である。	歩行者有りの注意看板設置	南アルプス市		
15	甲府南アルプス線	久円寺交差点付近	交差点の見通しが悪く、歩行者の歩道溜りがなく危険である。	交差点改良	山梨県		

【対策検討メンバー】教育委員会、豊小学校、PTA会長、区長、中北建設事務所道路課、南アルプス市道路整備課、南アルプス警察署

【落合小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	要素番号
1	市道荊沢湯沢線	南アルプス市落合112-5	下り坂変形交差点で見通しが悪く、段差舗装してほしい。	段差舗装の設置	南アルプス市		3-A07-15
2	市道荊沢湯沢線	芦原団地北西丁字路	交通量が多く、横断が困難である。	横断歩道の設置	南アルプス市		
3	市道西新居9号線	西新居コミュニティセンター南側	道が狭く、交通量も多いため危険である。	通学路の変更	南アルプス市	平成24年度	
4	富士川西部広域農道	甲西郷結トンネル南	下りカーブでスピードを出しすぎの車両が多い。	段差舗装等に対応	南アルプス市	平成24年度	
5	市道櫛形甲西増穂線	南アルプス市落合440番地～444番地先	歩道がなく、危険である。	歩道の設置	南アルプス市		3-A07-4
6	市道荊沢8号線	南アルプス市荊沢175番地～165番地先	側溝に蓋がなく、危険である。	路肩の拡幅	南アルプス市		3-A07-13

【対策検討メンバー】教育委員会、落合小学校、PTA会長、区長、中北建設事務所道路課、南アルプス市道路整備課、南アルプス警察署

【大明小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	要素番号
1	市道古市場櫛形線	甲西支所西側交差点	交通量が多く、横断が困難である。	児童への指導及びボランティアへ依頼	南アルプス市	平成24年度	
2	市道下宮地荊沢線	南アルプス市荊沢224-3番地～281-4番地先	交通量の多い道路に歩道がなく危険である。	歩道の設置	南アルプス市		3-A07-8
3	一軒茶屋荊沢線	南アルプス市古市場131番地先	横断歩道がなく、危険である。	横断歩道の設置	南アルプス市		
4	市道古市場櫛形線	南アルプス市鮎沢1269-2番地先	路面表示が消えかかっている、危険である。	路面表示の塗り直し	南アルプス市		
5	市道古市場櫛形線	南アルプス市江原183番地～鮎沢1094番地先	路側帯が狭く、水路に蓋がかかっている。	農業用水路のため、対策検討	南アルプス市		
6	国道52号	南アルプス市下宮地200番地	民地の塀が高く、交差点の見通しが悪い。	歩行者有りの注意看板設置	南アルプス市	平成27年度	
7	市道鮎沢5号線	南アルプス市鮎沢175-1番地	国道52号を横断する際に見通しが悪い。	歩行者有りの注意看板設置	南アルプス市	平成26年度	
8	市道大井本線	南アルプス市鮎沢1210番地	安全パトロールしているが、交通量が多く危険な通学路である。	歩行者有りの注意看板設置	南アルプス市		
9	市道古市場17号線	南アルプス市大師547番地～578番地先	道幅が狭く、通学児童が危険である。	路肩拡幅	南アルプス市		3-A07-17

【対策検討メンバー】教育委員会、大明小学校、PTA会長、区長、中北建設事務所道路課、南アルプス市道路整備課、南アルプス警察署

【南湖小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	要素番号
1	市道荊沢東南湖線	南アルプス市西南湖772～880番地付近	歩道がなく、交通量が多いため危険である。	歩道の設置・拡幅	南アルプス市	平成25年度	3-A07-5
2	市道西南湖東南湖号線	南アルプス市西南湖711～308番地付近	歩道がなく、交通量が多いため危険である。	歩道の設置・拡幅	南アルプス市	平成28年度	3-A07-9
3	市道東南湖幹線1号線	南アルプス市西南湖3164-1番地～1092-1番地先	未舗装のため、歩行がしづらい。	舗装の整備	南アルプス市		
4	市道西南湖東南湖号線	南アルプス市東南湖234-1番地先	横断歩道がなく、危険である。	横断歩道の設置	南アルプス市	平成28年度	
5	市道東南湖幹線1号線	南アルプス市西南湖715番地先	通学時、交通量の多く、危険である。	カーブミラーの設置	南アルプス市	平成26年度	
6	市道東南湖幹線1号線	南アルプス市西南湖781番地～715番地先	路面表示が消えかかっている、危険である。	路面表示の塗り直し	南アルプス市		
7	市道東南湖幹線1号線	南アルプス市西南湖741番地先	横断する際に歩行者の溜りがなく、危険である。	歩道の設置・拡幅	南アルプス市		3-A07-20
8	市道荊沢東南湖線	南アルプス市西南湖772番地先	歩道のある部分とない部分があり、危険である。	歩道を示すボールの設置	南アルプス市		
9	市道西南湖19号線	南アルプス市西南湖867番地先	通学路の橋に柵がなく危険である。	橋に柵の設置	南アルプス市		
10	富士川南アルプス線	南アルプス市東南湖3361番地先	交差点の見通しが悪く、歩道の未整備箇所があり危険である。	交差点改良・歩道設置	山梨県		
11	一軒茶屋荊沢線	南アルプス市西南湖781番地～381番地先	歩道がなく、交通量が多いため危険である。	歩道の設置・拡幅	山梨県		
12	市道東南湖幹線1号線	南アルプス市西南湖781番地～711番地先	歩道がなく、交通量が多いため危険である。	歩道の設置・拡幅	南アルプス市	平成30年度	

【対策検討メンバー】教育委員会、南湖小学校、PTA会長、区長、中北建設事務所道路課、南アルプス市道路整備課、南アルプス警察署

【若草小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	要素番号
1	市道若草1号線	南アルプス市寺部1912～2745番地付近	歩道がなく、交通量が多いため危険である。	民家が密集しており、現道拡幅が困難なため、新設道路	南アルプス市		3-A07-3 3-A-7-18
2	市道若草223号線	南アルプス市十日市場726～727番地付近	側溝のふたが一部なく、危険である。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	南アルプス市	平成25年度	3-A07-11
3	韮崎南アルプス中央線	南アルプス市十日市場1835-1番地～1904-1番地先	交通量の多い道路に横断歩道がない。	横断歩道の設置	南アルプス市		
4	市道若草1級2号線	南アルプス市寺部118-26番地～300番地先	横断歩道橋を渡る前に横断する市道の交通量が朝夕は多く危険である。	歩行者有りの看板設置	南アルプス市		
5	市道若草1号線	南アルプス市鏡中條728～704番地付近	歩道がなく側溝があいており危険である。	路肩の拡幅	南アルプス市		

【対策検討メンバー】教育委員会、若草小学校、PTA会長、区長、中北建設事務所道路課、南アルプス市道路整備課、南アルプス警察署

【若草南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	要素番号
1	市道若草321号線	南アルプス市浅原217～77番地付近	側溝のふたが一部なく、危険である。	路肩(路側帯)の設置・拡幅	南アルプス市	平成25年度	3-A07-12
2	韮崎南アルプス中央線	南アルプス市藤田2507番地先	車がスピードを出していて、歩道を歩く子供たちが危険である。	警察へパトロール要請	南アルプス市		
3	市道若草297号線	南アルプス市藤田2605番地先	ビニールハウス等で見通しが悪い。	カーブミラーの設置	南アルプス市		
4	市道若草297号線	南アルプス市藤田2605番地先	通学路の途中までしかフェンスがついていない。	フェンスの延長	南アルプス市		
5	韮崎南アルプス中央線	南アルプス市藤田2156番地先	交差点を渡る際に2回信号を渡らないとならない。	歩行者用信号の時間調整申請	南アルプス市		
6	富士川南アルプス線	南アルプス市浅原241番地先	信号無視をする車両が多い。	青になっても横断時確認を児童へ指導	南アルプス市		

【対策検討メンバー】教育委員会、若草南小学校、PTA会長、区長、中北建設事務所道路課、南アルプス市道路整備課、南アルプス警察署